

Hitna sigurnosna obavijest

Mreža distribucije softvera i vezani programatori

Ažuriranje softvera

Naziv proizvoda	Broj modela
CareLink™ 2090 programator	2090; svi serijski brojevi
CareLink Encore™ 29901 programator	29901; svi serijski brojevi

Rujan 2019.

Medtronicova referencija: FA844 faza II

Poštovani,

Medtronic primjenjuje ažuriranje softvera programatora kako bi učvrstio kontrole kibersigurnosti. Budući da je ovaj postupak uobičajen za rutinsko servisiranje programatora, Medtronicov predstavnik ili ovlašteno osoblje instalirat će ažuriranje na svaki pojedini programator. Ovo ažuriranje programatora (model softvera 9986 V3.0 za programatore 2090 i SW028 V9.0 za programatore Encore) podržavat će buduće instalacije softvera programatora.


Klinička uporaba programatora nije zahvaćena ovim ažuriranjem softvera. Nisu potrebni nikakvi postupci za Vaše bolesnike s implantabilnim uređajima.

Ako imate pitanja u vezi s ovom informacijom, molimo Vas da se javite svome Medtronicovom predstavniku na:

- Teo Šitin na teo.sitin@medtronic.com ili 00385 99 233 0393
- Marko Perković na marko.perkovic@medtronic.com ili 00385 99 265 8559
- Josip Radić na josip.radic@medtronic.com ili 00385 99 265 8565
- Martin Bakliža na martin.bakliza@medtronic.com ili 00385 99 267 4491
- Domagoj Elek na domagoj.elek@medtronic.com ili 00385 99 805 4059

odnosno na Medtronic Adriatic d.o.o., Folnegovićeva 1c, 10000 Zagreb, Hrvatska.

S poštovanjem,


Teo Šitin

BU Manager CRHF Cluster South
Medtronic Adriatic d.o.o.

MEDTRONIC ADRIATIC d.o.o.
Folnegovićeva 1c
10000 ZAGREB